

**СВОДНЫЙ АКТ
ПРОВЕРКИ ПОЖАРНЫХ ВОДОЕМОВ**

«7» октября 2019 г.

с. Тегульдет

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПСЧ № 10 ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской области» Климов А.В., с одной стороны и представитель МО «Тегульдетское сельское поселение», с другой стороны, составили настоящий акт в том, что в период с «11» сентября по «08» октября 2019 г. произвели осмотр технического состояния пожарных водоемов.

Проверкой осмотрены пожарные водоемы:

№ п/п	Наименование	Количество	Примечание
1.	Осмотрено пожарных водоемов	21	
2.	Обнаружено неисправных пожарных водоемов	2	
3.	Исправлено водоемов	-	

Пожарные водоемы:

№ п/п	Адрес	Выявленные замечания
1.	Пожарный водоем, 14 метров в Северо-Восточном направлении от ул. Ленина, 56 ИП «Синкин И.А.»	На площадке отсутствует твёрдое покрытие размером не менее 12х12м, обновить указатели согласно ГОСТ Р12.4.026-2001г., недостаточный уровень заполнения водой.
ИТОГО: неисправен		

№ п/п	Адрес	Выявленные замечания
2.	Пожарный водоем, МКУДО «Тегульдетская ДЮСШ» Парковая, 14	На площадке отсутствует твёрдое покрытие размером не менее 12х12м, не заполнен водой (пустой).
ИТОГО: неисправен		

Акт составлен в 2х экземплярах – по одному каждой стороне.

Представитель ПСЧ № 10 ФГКУ
«1 отряд ФПС по Томской области»



А.В. Климов



СВОДНЫЙ АКТ
ПРОВЕРКИ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ

«7» октября 2019 г.

с. Тегульдет

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПСЧ № 10 ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской области» Климов А.В., с одной стороны и представитель МО «Тегульдетское сельское поселение», с другой стороны, составили настоящий акт в том, что в период с «11» сентября по «08» октября 2019 г. произвели осмотр технического состояния пожарных башен.

Проверкой осмотрены водонапорные башни:


№ п/п	Наименование	Количество	Примечание
1.	Осмотрено водонапорных башен	1	
2.	Исправлено водонапорных башен	-	
3.	Оборудованных для забора ПА	1	

Водонапорная башня:

№ п/п	№ ПВ	Адрес	Причина неисправности	Ведомственная принадлежность	Примечание
1.	б/н	с. Тегульдет, ул. Новая, 1	Заменить указатели согласно ГОСТ Р12.4.026 -2001г. Требуется ремонт дорожного покрытия на участке проезда для установки пожарной техники и забора воды в любое время года к водонапорной башни. Исправна.	МО «Тегульдетское сельское поселение»	

Акт составлен в 2х экземплярах – по одному каждой стороне.

Представитель ПСЧ № 10 ФГКУ
«1 отряд ФПС по Томской области»



А.В. Климов



СУТОЧНЫЙ АКТ

ПРОВЕРКИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

«03» октября 2019 г.

с. Тегульдет

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПСЧ № 10 ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской области» Кобзарь А.Н., с одной стороны и _____

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что «03» октября 2019 г., нами был произведен совместный осмотр технического состояния противопожарного водоснабжения.

№ п/п	Адрес	Выявленные замечания
1.	Пожарный водоем, с. Тегульдет, ул. Маяковского 48и, (территория частных пилорам).	На площадке отсутствует твёрдое покрытие размером не менее 12х12м. для установки пожарных автомобилей
2.	Пожарный водоем, с. Тегульдет, ул. Октябрьская, 37	На площадке отсутствует твёрдое покрытие размером не менее 12х12м. для установки пожарных автомобилей.
3.	Пожарный водоем, с. Тегульдет, ул. Маяковского 48а, Территория гаражей	Не выявлено.
4.	Пожарный водоем, с. Тегульдет, ул. Парковая, 5	Не выявлено.
5.	Водонапорная башня, с. Тегульдет, ул. Новая, 1	Заменить указатели согласно ГОСТ Р 12.4.026-2001г. Требуется ремонт дорожного покрытия на участке проезда для установки пожарной техники и забора воды в любое время года к водонапорной башне.
ИТОГО:		

Обнаружены неисправности:

№ п/п	Адрес	Причина неисправности
1.	Пожарный водоем, с. Тегульдет, ул. Маяковского, Территория частных пилорам, ул. Маяковского 48и.	исправен
2.	Пожарный водоем, с. Тегульдет, ул. Октябрьская, 37	исправен
3.	Пожарный водоем, с. Тегульдет, ул. Маяковского, Территория гаражей 48а.	исправен
4.	Пожарный водоем, с. Тегульдет, ул. Парковая, 3	исправен
5.	Водонапорная башня, с. Тегульдет, ул. Новая, 1	Исправна

Акт составлен в 2х экземплярах – по одному каждой стороне.

Представитель государственной противопожарной службы _____

Представитель организации _____

СУТОЧНЫЙ АКТ
ПРОВЕРКИ ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА.

«03» октября 2019 г.

с. Тегульдет

Мы, нижеподписавшиеся, представитель ПСЧ № 10 ФГКУ «1 отряд ФПС по Томской области» Кобзарь А.Н., с одной стороны и _____

_____, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что «03» октября 2019 г. нами был произведен совместный осмотр технического состояния внутреннего противопожарного водопровода.

№ п/п	Адрес	Выявленные замечания
1.	Внутренний противопожарный водопровод. Администрация МО «Тегульдетское сельское поселение», с. Тегульдет, ул. Ленина, 136	ВПВ (водоотдача всех пожарных кранов, т. е. расход через ручной пожарный ствол, давление подачи и высота компактной части струи) НЕСООТВЕТСТВУЕТ требованиям СП 10.13130.2009, (4.1.1 таблица 3, 4.1.2-4.1.4 и 4.1.8) и СНИП 2.04.01-85* (6.1 таблица 3, 6.2-6.4,6.8). Внутренний противопожарный водопровод пустой (вода отсутствует). Пожарные краны и пожарные шкафы находятся в неисправном состоянии.
ИТОГО:		

Обнаружены неисправности пожарных водоемов:

№ п/п	Адрес	Причина Неисправности
1.	Внутренний противопожарный водопровод. Администрация МО «Тегульдетское сельское поселение» с. Тегульдет, ул. Ленина, 136	Неисправен.

Акт составлен в 2х экземплярах – по одному каждой стороне.

Представитель государственной противопожарной службы _____

Представитель организации _____