

**СВОДНЫЙ АКТ
ПРОВЕРКИ ВОДОНАПОРНОЙ БАШНИ**

«09» июня 2022 г.

с. Тегульдет

Мы, нижеподписавшиеся, представитель 21 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области Климов А.В., с одной стороны и представитель _____,

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что в период с «15» апреля по «24» мая 2022 г. произвели осмотр технического состояния пожарных башен.

Проверкой осмотрены водонапорные башни:

№ п/п	Наименование	Количество	Примечание
1.	Осмотрено водонапорных башен	1	
2.	Исправлено водонапорных башен	-	
3.	Оборудованных для забора ПА	1	

Водонапорная башня:

№ п/п	№ ПВ	Адрес	Причина неисправности	Ведомственная принадлежность	Примечание
1.	б/н	с. Тегульдет, ул. Новая, 1	Заменить указатели согласно ГОСТ Р12.4.026-2001г. Требуется замена (ремонт) деревянного моста и ремонт дорожного покрытия на участке проезда для установки пожарной техники и забора воды в любое время года к водонапорной башне. На площадке водонапорной башни отсутствует твёрдое покрытие размером не менее 12х12 м. для установки пожарных автомобилей. Предусмотреть освещение водонапорной башни со стороны заборного устройства для заполнения водой пожарного автомобиля в тёмное время суток.	МО «Тегульдетское сельское поселение»	
			ИТОГО: исправна.		

Акт составлен в 2х экземплярах – по одному каждой стороне.

Представитель 21 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России по Томской области



А.В. КЛИМОВ

СВОДНЫЙ АКТ
ПРОВЕРКИ ПОЖАРНЫХ ВОДОЕМОВ

«09» июня 2022 г.

с. Тегульдет

Мы, нижеподписавшиеся, представитель 21 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области Климов А.В., с одной стороны и представитель _____, с другой стороны, составили настоящий акт в том, что в период с «15» апреля по «24» мая 2022 г. произвели осмотр технического состояния пожарных водоемов.

Проверкой осмотрены пожарные водоемы:

№ п/п	Наименование	Количество	Примечание
1.	Осмотрено пожарных водоемов	23	
2.	Обнаружено неисправных пожарных водоемов	3	
3.	Исправлено водоемов	-	

Пожарные водоемы:

№ п/п	Адрес	Выявленные замечания
1.	Пожарный водоем, МКУДО «Тегульдетская ДЮСШ» Парковая, 14	На площадке отсутствует твёрдое покрытие размером не менее 12х12м. для установки пожарных автомобилей, указатели согласно ГОСТ Р12.4.026-2001г. требуют обновления, пожарный водоём пустой.
2.	Пожарный водоем, 14 метров в Северо-Восточном направлении от ул. Ленина 56 ИП «Синкин И.А.»	На площадке отсутствует твердое покрытие размером не менее 12х12м. для установки пожарных автомобилей, заменить крышку пожарного водоема, указатели согласно ГОСТ Р12.4.026-2001г. требуют обновления, недостаточный уровень наполнения водой пожарного водоема.

3.	Пожарный водоем 54 м ³ , п. Байгалы, ул. Байгалинская напротив дома № 11.	На площадке отсутствует твёрдое покрытие размером не менее 12х12м. для установки пожарных автомобилей, пожарный водоём не держит уровень воды, ёмкость пожарного водоёма заполнена менее 2/3 объёма.
ИТОГО: неисправны.		

Акт составлен в 2х экземплярах – по одному каждой стороне.

Представитель 21 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС
ГУ МЧС России по Томской области



А.В. Климов

**СУТОЧНЫЙ АКТ
ПРОВЕРКИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

«20» мая 2022 г.

с. Тегульдет

Мы, нижеподписавшиеся, представитель 21 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области Волобуев С.Г., с одной стороны и _____

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что «20» мая 2022 г., нами был произведен совместный осмотр технического состояния противопожарного водоснабжения.

№ п/п	Адрес	Выявленные замечания
1.	Пожарный водоем, с. Тегульдет, ул. Маяковского 48и, (территория частных пилорам).	На площадке отсутствует твёрдое покрытие размером не менее 12х12м. для установки пожарных автомобилей.
2.	Пожарный водоем, с. Тегульдет, ул. Октябрьская, 37	На площадке отсутствует твёрдое покрытие размером не менее 12х12м. для установки пожарных автомобилей.
3.	Пожарный водоем, с. Тегульдет, ул. Маяковского 48 а, Территория гаражей	Не выявлено.
4.	Пожарный водоем, с. Тегульдет, ул. Парковая, 5	Не выявлено.
5.	Водонапорная башня, с. Тегульдет, ул. Новая, 1	Заменить указатели согласно ГОСТ Р12.4.026-2001г. Требуется замена (ремонт) деревянного моста и ремонт дорожного покрытия на участке проезда для установки пожарной техники и забора воды в любое время года к водонапорной башне. На площадке водонапорной башни отсутствует твёрдое покрытие размером не менее 12х12 м. для установки пожарных автомобилей. Предусмотреть освещение водонапорной башни со стороны заборного устройства для заполнения водой пожарного автомобиля в тёмное время суток.
ИТОГО:		

Обнаружены неисправности:

№ п/п	Адрес	Причина неисправности
1.	Пожарный водоем, с. Тегульдет, ул. Маяковского, Территория частных пилорам, ул. Маяковского 48и.	исправен
2.	Пожарный водоем, с. Тегульдет, ул. Октябрьская, 37	исправен
3.	Пожарный водоем, с. Тегульдет, ул. Маяковского, Территория гаражей 48а.	исправен

4.	Пожарный водоем, Тегульдет, ул. Парковая, 3	с.	исправен
5.	Водонапорная башня, Тегульдет, ул. Новая, 1	с.	исправна

Акт составлен в 2х экземплярах – по одному каждой стороне.

Представитель государственной противопожарной службы Алибуев.С.С.

Представитель организации _____

СУТОЧНЫЙ АКТ
ПРОВЕРКИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

«16» мая 2022 г.

с. Тегульдет

Мы, нижеподписавшиеся, представитель 21 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области Волобуев С.Г., с одной стороны и _____,

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что «16» мая 2022 г., нами был произведен совместный осмотр технического состояния противопожарного водоснабжения.

№ п/п	Адрес	Выявленные замечания
1.	Пожарный водоем 100 м ³ , п. Куяновская Гарь, ул. Куяновская.	На площадке отсутствует твёрдое покрытие размером не менее 12х12м. для установки пожарных автомобилей, требуется долить воды до 100 %.
ИТОГО:		

Обнаружены неисправности пожарных водоемов:

№ п/п	Адрес	Причина неисправности
1.	Пожарный водоем 100 м ³ , п. Куяновская Гарь, ул. Куяновская.	Исправен.

Акт составлен в 2х экземплярах – по одному каждой стороне.

Представитель государственной противопожарной службы _____

Представитель организации _____

**СУТОЧНЫЙ АКТ
ПРОВЕРКИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ**

«27» мая 2022 г.

с. Тегульдет

Мы, нижеподписавшиеся, представитель 21 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области Волобуев С.Г., с одной стороны и _____,

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что «25» мая 2022 г., нами был произведен совместный осмотр технического состояния противопожарного водоснабжения.

№ п/п	Адрес	Выявленные замечания
1.	Пожарный водоем 54 м3, п. Байгалы, ул. Байгалинская напротив дома № 11.	На площадке отсутствует твёрдое покрытие размером не менее 12х12м. для установки пожарных автомобилей, пожарный водоём не держит уровень воды, ёмкость пожарного водоёма заполнена менее 2/3 объёма.
ИТОГО:		

Обнаружены неисправности пожарных водоемов:

№ п/п	Адрес	Причина неисправности
1.	Пожарный водоем 54 м3, п. Байгалы, ул. Байгалинская напротив дома № 11.	Несправен.

Акт составлен в 2х экземплярах – по одному каждой стороне.

Представитель государственной противопожарной службы Волобуев С.Г.

Представитель организации _____

СУТОЧНЫЙ АКТ
ПРОВЕРКИ ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

«20» мая 2022 г.

с. Тегульдет

Мы, нижеподписавшиеся, представитель 21 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Томской области Волобуев С.Г., с одной стороны и _____,

с другой стороны, составили настоящий акт в том, что «20» мая 2022 г., нами был произведен совместный осмотр технического состояния противопожарного водоснабжения.

№ п/п	Адрес	Выявленные замечания
1.	Пожарный водоем 100 м ³ , п. Покровский Яр, 150 метров от ул. Береговой-4.	Не выявлено.
ИТОГО:		

Обнаружены неисправности пожарных водоемов:

№ п/п	Адрес	Причина неисправности
1.	Пожарный водоем 100 м ³ , п. Покровский Яр, 150 метров от ул. Береговой-4.	исправен.

Акт составлен в 2х экземплярах – по одному каждой стороне.

Представитель государственной противопожарной службы _____

Волобуев С.Г.

Представитель организации _____